



COMUNE LUGO DI VICENZA (VI)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PALESTRA G. BORIN



PALESTRA G. BORIN

11

Via Divisione Julia, 5

Priorità

10385



La struttura può essere resa accessibile con interventi ad hoc, diventando così appetibile da società paralimpiche o sport integrati come il basket.


Destinazione d'uso		Nome edificio	
Asilo nido ☐ Scuola materna ☐ Scuola elementare ☐ Scuola media inf. ☐ Scuola media sup. Uman. ☐ Scuola media sup. Comm. ☐ Scuola media sup. Tecn. ☐ Direzione didattica ☐ Uff. pubbl. statale ☐ Uff. pubbl. regionale ☐ Uff. pubbl. provinciale ☐ Uff. pubbl. comunale ☐ Azienda municipalizzata ☐ Chiesa ☐ Cimitero ☐ Ufficio postale ☐ Istituto di credito ☐ Poliambulatorio ☐ Ospedale ☐ Day hospital ☐ U.S.L. ☐ Casa protetta, R.S.A. ☐ Centro sociale anziani ☐ Centro handicap ☐ Centro sportivo polifunz. ☒ Centro sport. natatorio ☐ Centro sport. atletica ☐ Centro sport. calcio ☐ Centro sport. tennis ☒ Palestra pubblica ☒ Centro ippico ☐ Centro culturale ☐ Museo, pinacoteca ☐ Teatro, cinematografo ☐ Albergo, hotel, pens. ☐ Rist., pizz., birreria ☐ Esercizio commerciale ☐ Attrezz. fieristica ☐ Pubblica sicurezza ☐ Sede giudiziaria ☐ Stazione aut.,ferr. ☐ Vari rivolti al pubbl. ☐ Luogo turistico ☐		PALESTRA G. BORIN	
		Presenza di utenti Motori ☒ Sensoriali ☒ Cognitivi ☒ Bambini 0-3 ☒ Anziani >85 ☒	Frequenza Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Nessuna ☒
		Concentrazione di funzioni Bassa ☐ Media ☒ Alta ☐ Nessuna ☐	
		Collocazione ambientale Centro storico ☐ Area urbana ☒ Periferia ☐	Condizione ambientale STRADA CON TRAFFICO VEICOLARE/PEDONALE Scarso ☒ Medio ☒ Alto ☐
		Edificio storico ☐	Interesse turistico Basso ☐ Medio ☐ Alto ☐ Nessuno ☒
Interventi previsti			
parcheggio ☐ segnaletica esterna ☒ segnaletica interna ☒ percorso esterno ☐ percorso interno ☐ pavimentazione esterna ☐ pavimentazione interna ☐ pensilina di protezione ☐ rampa fissa esterna ☐ rampa fissa interna ☐ servoscala esterno ☐ servoscala interno ☒ corrimano esterno ☒ corrimano interno ☐ ascensore esterno ☐ ascensore interno ☐ accesso principale ☐ accesso secondario ☐ soglie, zerbini ☐ ausili esterni ☐ mod. vano ascens. ☐ mod. cabina ascens. ☐ mod.comandi ascens. ☐ modifica infissi ☐ adeguam. serv. igienici ☒ costruz. serv. igienici ☒ mod.strutt.murarie ☐ inserimento stalli ☐ adeguamento arredi ☐			
Costo totale degli interventi proposti		Variabile temporale	
Minimo da 0 a 10.000 ☐ Contenuto da 10.000 a 25.000 ☐ Medio da 25.000 a 50.000 ☐ Alto oltre 50.000 ☒		Lavori previsti entro i primi 12 mesi a partire dal 9.08.2021 ☐	
Criteri assoggettati a correttivi		PRIORITA' FINALE:	
Edificio o ambienti di proprietà ☒ Edificio o ambienti dati in uso o gestione ☐ Completamento interventi già avviati ☐ Avvio di nuovo progetto ☐		PUNTI 10.385 VG-valutazione generale dell'accessibilità NON ACCESSIBILE	
			



COMUNE LUGO DI VICENZA (VI)

PALESTRA G. BORIN

SCHEDE DEGLI INTERVENTI



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

01

Criticità rilevata

Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 7.500,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

02

Criticità rilevata

Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 7.500,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

03

Criticità rilevata

Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 7.500,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

04

Criticità rilevata

Servizio igienico riservato **inadeguato/inesistente**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. I maniglioni a lato della tazza saranno posizionati ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 45 cm dal pavimento (ciambella esclusa), eventualmente adattabile a diverse altezze per mezzo di appositi rialzi. Il wc sarà corredato di tutti gli

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8
Legge 104/92 art. 24
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 7.500,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

05

Criticità rilevata
Intervento complesso

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Portare tutta l'area in quota attraverso l'utilizzo di un pavimento sopraelevato per interni in grès. Ovvero fornitura e posa di pavimento sopraelevato in grès porcellanato antiscivolo cm 60 x 60, completo di struttura di sostegno costituita da colonnine in acciaio zincato, boccola alla base sistema di regolazione e travetti di sostegno.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Consigliato

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda €. 2.560,00

Note integrative:

Adeguare rialzando pavimentazione tutto lo spogliatoio cm 12. Aggiungere miscelatori doccia.

Foto del rilievo



Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

06

Criticità rilevata

Intervento complesso

Localizzazione intervento

Spogliatoio



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Portare tutta l'area in quota attraverso l'utilizzo di un pavimento sopraelevato per interni in grès. Ovvero fornitura e posa di pavimento sopraelevato in grès porcellanato antiscivolo cm 60 x 60, completo di struttura di sostegno costituita da colonnine in acciaio zincato, boccola alla base sistema di regolazione e travetti di sostegno.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Consigliato

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Foto del rilievo



Esempio



Stima scheda €. 2.560,00

Note integrative:

Adeguare rialzando pavimentazione tutto lo spogliatoio cm 12. Aggiungere miscelatori doccia.

PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

07

Criticità rilevata
Doccia con accessori mal posizionati.

Localizzazione intervento

Docce

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionare il saliscendi e il miscelatore di comando in modo tale che sia facilmente usabile da una persona seduta. I comandi devono essere posti sulla parete laterale rispetto alla seduta.

I comandi saranno collocati ad un'altezza di cm. 100/120 da terra, Il saliscendi partirà da un'altezza non superiore a cm. 140 da terra.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo



Esempio



Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	2	0

Stima scheda € 500,00

Note integrative:

PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

08

Criticità rilevata
Spogliatoio accessibile inadeguato/**assente**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di spogliatoio previa demolizione dell'esistente. Lo spogliatoio dovrà presentare uno spazio libero di almeno cm 150x150 per consentire la rotazione di una carrozzina.

Le porte dovranno avere maniglie posizionate a non meno di 45 cm dalle pareti adiacenti per consentire alle persone in carrozzina l'accostamento laterale e un'agevole operazione di apertura e chiusura.

Si suggerisce l'inserimento di una seduta con altezza di cm 45 e larghezza di almeno cm 60 e l'inserimento di diversi appendiabiti, alcuni ad altezza di cm 120 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 3.4 - 4.1.6 - 4.5 - 8.1.6


D.P.R. 503/96 art. 8 - 15

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Foto del rilievo



Esempio



Stima scheda €. 7.500,00

Note integrative:

PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

09

Criticità rilevata
Spogliatoio accessibile inadeguato/**assente**

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di spogliatoio previa demolizione dell'esistente. Lo spogliatoio dovrà presentare uno spazio libero di almeno cm 150x150 per consentire la rotazione di una carrozzina.

Le porte dovranno avere maniglie posizionate a non meno di 45 cm dalle pareti adiacenti per consentire alle persone in carrozzina l'accostamento laterale e un'agevole operazione di apertura e chiusura.

Si suggerisce l'inserimento di una seduta con altezza di cm 45 e larghezza di almeno cm 60 e l'inserimento di diversi appendiabiti, alcuni ad altezza di cm 120 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 3.4 - 4.1.6 - 4.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8 - 15

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0


Stima scheda € 2.500,00

Note integrative:

Foto del rilievo



Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

10

Criticità rilevata
Assenza di **maniglione orizzontale** sulla porta

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione orizzontale ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà la chiusura della porta dietro di sé per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 -
8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 9 - 11

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	4	0

Stima scheda € 656,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

11

Criticità rilevata

Assenza di **maniglione orizzontale** sulla porta

Localizzazione intervento

Spogliatoio

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione orizzontale ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà la chiusura della porta dietro di sé per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 9 - 11

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 164,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

12

Criticità rilevata
piattaforma elevatrice: assenza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice **a vano aperto**
Utilizzabile fino ad un dislivello massimo di 2000 mm, la
piattaforma viene realizzata con centralina idraulica e quadro
elettrico esterni per facilitare eventuali interventi di
manutenzione o riparazione.

Comandi a bordo e di piano facilmente utilizzabili, soffierto di
protezione sotto al pianale che evita pericoli di
schiacciamento.

Struttura in vetro di sicurezza ed acciaio, idoneo anche per
esterni.

Portata Kg. 250/300

Parapetti a bordo e cancelli, con serrature di sicurezza,
realizzati in acciaio e vetro antisfondamento

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 22

Foto del rilievo



Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 10.500,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

13

Criticità rilevata
Pulsante sciacquone: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 60-70 dal pavimento. Il pulsante si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo



Esempio



Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 200,00

Note integrative:

PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

14

Criticità rilevata
Sanitario di forma non idonea

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Sostituire il sanitario con un modello in cui non sia presente lo sgolo anteriore.

In tal caso si dovrà procedere con la scelta di un sanitario standard dotato di copri-water apposito con apertura frontale.

Oppure orientarsi su un prodotto già previsto di ugelli regolabili, posti all'interno del vaso o, utilizzare un copri-water dotato di ugelli per l'erogazione dell'acqua regolabili e dotato di comando miscelatore.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo



Esempio

Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 386,00

Note integrative:

PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

15

Criticità rilevata
distributore carta igienica: posizione inadeguata

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del distributore di carta igienica ad altezza di 80 dal piano di calpestio e cm 80 dalla parete posteriore o, nel caso di servizio privo di parete adiacente al sanitario, il porta rotolo deve essere inserito su un maniglione ribaltabile.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 40,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

16

Criticità rilevata
Specchio: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di specchio, da fissare alla parete ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6
D.P.R. 503/96 art. 8

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo



Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 50,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

17

Criticità rilevata

Assenza di **maniglione orizzontale** sulla porta

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati



Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione orizzontale ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà la chiusura della porta dietro di sé per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 9 - 11

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	2	0

Stima scheda € 328,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

18

Criticità rilevata
Assenza di **maniglione orizzontale** sulla porta

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di maniglione orizzontale ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà la chiusura della porta dietro di sé per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 -
8.1.1 - 8.1.3
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 9 - 11

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 164,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

19

Criticità rilevata

Segnaletica informativa: **assenza**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.3
D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 25

Foto del rilievo




Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 50,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

20

Criticità rilevata
banda di protezione: assenza (su porta in vetro)

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Pvc

Riferimenti alla normativa

L.R. 6
5.6
D.M. 236
4.1.1 - 8.1.1
D.P.R. 503
Art. 15 - 23

Descrizione dell'intervento

Inserimento di fascia opaca infrangibile su porta in vetro posizionata ad almeno 40 cm dal piano del pavimento o a metà del serramento con funzione di irrigidimento, protezione agli urti e facilitazione della percezione del serramento a persone ipovedenti.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 9 - 11

Foto del rilievo



Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
	1	0

Stima scheda € 137,00

Note integrative:

Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

21

Criticità rilevata
Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 180,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Foto del rilievo



Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

22

Criticità rilevata
Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 90,00

Note integrative:

Vernice per evidenziare angolo

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Foto del rilievo



Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

23

Criticità rilevata
Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 480,00

Note integrative:

Scala strettissima e molto pendente non a norma.

Materiale proposto:


Metallo

Riferimenti alla normativa


Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Foto del rilievo



Esempio



PALESTRA G. BORIN

11

n. intervento

Via Divisione Julia, 5

24

Criticità rilevata
Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:


Tipo LogesVetEvolution

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17
D.L. 626/94 art. 30
Legge 81/08 art. 63

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 25

Foto del rilievo



Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.944,00

Note integrative:

Esempio

