



Comune di Lugo di Vicenza (VI)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ROMA, via



Comune di
Lugo (VI)

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'

ROMA, via

Servizi pubblici presenti / Quantità

Asilo nido	☐	=====
Scuola dell'infanzia	☐	=====
Scuola primaria	☐	=====
Scuola secondaria I° grado	☐	=====
Scuola second. II°grado-U	☐	=====
Scuola second. II°grado-C	☐	=====
Scuola second. II°grado-T	☐	=====
Università	☐	=====
Centro formaz. prof.	☐	=====
Uff. pubbl. statale	☐	=====
Uff. pubbl. regionale	☐	=====
Uff. pubbl. provinciale	☐	=====
Uff. pubbl. comunale	☐	=====
Azienda municipalizzata	☐	=====
Luogo di culto	☐	=====
Ufficio postale	☐	=====
Istituto di credito	☒	1
Poliambulatorio, Terme	☐	=====
Ospedale	☐	=====
Day hospital, Farmacia	☐	=====
AUSL	☐	=====
Casa protetta, R.S.A.	☐	=====
Centro sociale	☐	=====
Centro diurno	☐	=====
Centro sportivo	☐	=====
Centro culturale	☐	=====
Museo, pinacoteca	☐	=====
Teatro, cinema, multisala	☐	=====
Albergo, Hotel, B&B	☐	=====
Rist., pizz., birreria	☐	=====
Esercizio commerciale	☐	=====
Sede associativa	☐	=====
Stabilimenti balneari	☐	=====
Casa vacanze, colonia	☐	=====
Camping, villaggio	☐	=====
Pubblica sicurezza	☐	=====
Sede giudiziaria	☐	=====
Stazione aut.,ferr.	☐	=====
Vari rivolti al pubbl.	☐	=====
Luogo turistico	☐	=====
Parco, giard. pubbl.	☐	=====
Cimitero	☐	=====
Centro commerc., mercato	☐	=====
Nulla di rilevante	☐	=====

Presenza di utenti

Motori	☐
Sensoriali	☐
Assist. dom.	☐
Bambini 0-3	☐
Anziani >85	☐

Traffico pedonale

scarso	☒
medio	☐
sostenuto	☐
intenso	☐

Traffico veicolare

scarso	☐
medio	☐
sostenuto	☒
intenso	☐

Tipo di percorso

Protetto	☐
Porticato	☐
Non protetto	☒
Misto	☐
Strada chiusa	☐

Condizione ambientale

Zona urbanizzata	☒
Molto degradata	☐
Manutenz. insufficiente	☒
Manutenz. sufficiente	☐
Manutenz. buona	☐

Collocazione percorso

Centro storico	☐
Area residenziale	☒
Area artigianale	☐
Area sportiva	☐
Area servizi	☐
Area agricola	☐
Area direzionale	☐

Piano Regolatore Generale

Zona dest. verde pubbl.	☐
Zona dest. edilizia resid.	☐
Zona dest. area artig.	☐
Zona dest. area ind.	☐
Zona dest. area agric.	☐
Zona dest. servizi gen.	☐
Destinazione non prev.	☒

Piano Urbano del Traffico

Rimane invariato	☒	Inser. semafori	☐
Trasf. senso unico	☐	Inser. attraversamenti	☐
Trasf. doppio senso	☐	Inser. parcheggi	☐
Trasf. pedonale	☐	Inser. perc. ciclabili	☐
Trasf. veicolare	☐	Inser. attrezzature	☐
Trasformato Z.T.L.	☐		

Percorso servito dall'autobus ☐

Percorso oggetto di tutela

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi dalla consegna del piano

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalato sul questionario	☒	Segnalazione in carico	☒
Segnalazione in approvazione	☐	Lavori in corso	☐

Calcolo del peso in funzione della priorità: **172800**

Stralci suggeriti:

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.A.U.

SCHEDA n° 22
aggiornato al 08/08/2021



Comune di Lugo (VI)

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

ROMA, via

N. Intervento

166

ROMA, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	40,5
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 3.125

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

167

ROMA, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale **a raso**, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebraure di larghezza minima 250 cm. La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


Criticità

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	25
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 3.044

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

168

ROMA, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	22,5
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 1.736

Data del sopralluogo: 06/07/2021