



Comune di Lugo di Vicenza (VI)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

VERDI, via



VERDI, via

Servizi pubblici presenti / Quantità

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Asilo nido | ☐ |
| Scuola dell'infanzia | ☐ |
| Scuola primaria | ☐ |
| Scuola secondaria I° grado | ☐ |
| Scuola second. II°grado-U | ☐ |
| Scuola second. II°grado-C | ☐ |
| Scuola second. II°grado-T | ☐ |
| Università | ☐ |
| Centro formaz. prof. | ☐ |
| Uff. pubbl. statale | ☐ |
| Uff. pubbl. regionale | ☐ |
| Uff. pubbl. provinciale | ☐ |
| Uff. pubbl. comunale | ☐ |
| Azienda municipalizzata | ☐ |
| Luogo di culto | ☐ |
| Ufficio postale | ☐ |
| Istituto di credito | ☐ |
| Poliambulatorio, Terme | ☐ |
| Ospedale | ☐ |
| Day hospital, Farmacia | ☐ |
| AUSL | ☐ |
| Casa protetta, R.S.A. | ☐ |
| Centro sociale | ☐ |
| Centro diurno | ☐ |
| Centro sportivo | ☐ |
| Centro culturale | ☐ |
| Museo, pinacoteca | ☐ |
| Teatro, cinema, multisala | ☐ |
| Albergo, Hotel, B&B | ☐ |
| Rist., pizz., birreria | ☐ |
| Esercizio commerciale | ☐ |
| Sede associativa | ☐ |
| Stabilimenti balneari | ☐ |
| Casa vacanze, colonia | ☐ |
| Camping, villaggio | ☐ |
| Pubblica sicurezza | ☐ |
| Sede giudiziaria | ☐ |
| Stazione aut.,ferr. | ☐ |
| Vari rivolti al pubbl. | ☐ |
| Luogo turistico | ☐ |
| Parco, giard. pubbl. | ☐ |
| Cimitero | ☐ |
| Centro commerc., mercato | ☐ |
| Nulla di rilevante | ☒ |

Presenza di utenti

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Motori | ☐ |
| Sensoriali | ☒ |
| Assist. dom. | ☐ |
| Bambini 0-3 | ☒ |
| Anziani >85 | ☐ |

**Traffico
pedonale**

- scarso ☐
- medio ☒
- sostenuto ☐
- intenso ☐

Traffico veicolare

- scarso ☐
- medio ☒
- sostenuto ☐
- intenso ☐

Tipo di percorso

- ☒ Protetto
☐ Porticato
☐ Non protetto
☐ Misto
☐ Strada chiusa

Condizione ambientale

- Zona urbanizzata ☒
- Molto degradata ☐
- Manutenz. insufficiente ☒
- Manutenz. sufficiente ☐
- Manutenz. buona ☐

Collocazione percorso

- ☐ Centro storico
☒ Area residenziale
☐ Area artigianale
☐ Area sportiva
☐ Area servizi
☐ Area agricola
☐ Area direzionale

Piano Regolatore Generale

- Zona dest. verde pubbl. ☐
- Zona dest. edilizia resid. ☒
- Zona dest. area artig. ☐
- Zona dest. area ind. ☐
- Zona dest. area agric. ☐
- Zona dest. servizi gen. ☐
- Destinazione non prev. ☐

Piano Urbano del Traffico

- | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Rimane invariato | ☒ | Inser. semafori | ☐ |
| Trasf. senso unico | ☐ | Inser. attraversamenti | ☐ |
| Trasf. doppio senso | ☐ | Inser. parcheggi | ☐ |
| Trasf. pedonale | ☐ | Inser. perc. ciclabili | ☐ |
| Trasf. veicolare | ☐ | Inser. attrezzature | ☐ |
| Trasformato Z.T.L. | ☐ | Ricerca svolta dall'autobus | ☐ |

Percorso servito dall'autobus ○

Percorso oggetto di tutela

**Variabile
temporale**

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

- Segnalato sul questionario Segnalazione in carico
 Segnalazione in approvazione  Lavori in corso 

**Calcolo del peso in
funzione della priorità: 268800**

Stralci suggeriti:

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.A.U.

SCHEDA n° 27
aggiornato al 08/08/2021



Comune di Lugo (VI)

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

VERDI, via

N. Intervento

056

VERDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso **in rilevato**

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Da realizzare in allargamento dell'esistente, se necessario a sbalzo.

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	52
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 4.114

Data del sopralluogo: 03/07/2021

N. Intervento

057

VERDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite **demolizione e rifacimento del marciapiedi a raso**, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**


Criticità

Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	148
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 18.500

Data del sopralluogo: 03/07/2021

N. Intervento

058

VERDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite **demolizione e rifacimento del marciapiedi a raso**, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**


Criticità

Percorso a raso con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo



Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	99
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 12.375

Data del sopralluogo: 03/07/2021